

パッチインストール手順 「KB5018419」

2022/10

本手順書では、Microsoftセキュリティ更新プログラム「KB5018419」をインストールする方法について説明します。

パッチ情報:

パッチ名	SHF071
マイクロソフト社サポート技術情報番号	KB5018419 (2022/10/11 累積的な更新プログラム)

パッチ対象プリンタ:

モデル	対象バージョン
PlotWave 3000/3500	R2.1.0.0
PlotWave 5000/5500	R2.1.0.0
PlotWave 7500	R2.1.0.0
ColorWave 3600/3800	R6.1.0.0

プリンタに正しいバージョンがインストールされていることを確認します。

プリンタに上記の表に記載されているバージョンがインストールされていない場合は、サービスにプリンタのアップグレードをご依頼ください。対象バージョン、これらのセキュリティ更新プログラムをインストールするために必須です。

重要:


この累積的な更新プログラムは以前のセキュリティパッチが含まれているため、それらを先にインストールする必要はありません。**ホワイトリストが有効になっている場合、セキュリティパッチをインストールする前に、ホワイトリストを無効にする必要があります。セキュリティパッチをインストール後、再びホワイトリストを有効にする必要があります。**

WebTools によるパッチのインストール:

- パッチファイルをPCにダウンロードします。
 - <https://supportfiles.cpp.canon/TDS/Security/Win10/windows10.0-KB5018419-x64.msu>
注意:この Microsoft セキュリティアップデートは約594MBです。

注:ダウンロードした .msu ファイルのファイル名は変更しないでください。

- PCのWebブラウザを起動し、プリンタの URL を入力します。
http://<ホスト名_または_IP アドレス>
 <ホスト名_または_IP アドレス>にはプリンタの「ホスト名」または「IP アドレス」を入力します。
 以下画面が現れます(以下画面は参考例です。モデルにより表示画面が異なります。)



3. セキュリティパッチのインストール中は、ホワイトリストを無効にする必要があります。
「セキュリティ」タブの最下部の「ホワイトリスト登録設定」で状態を確認してください。以下の2つの状況が考えられます。

状況1: 現在の保護ステータス => 「保護が無効です」

ホワイトリスト登録設定		編集
設定	値	
不正な設定変更を阻止します	<input type="checkbox"/> 無効	
現在の保護ステータス	<input checked="" type="checkbox"/> 保護が無効です	

ホワイトリストが「無効」の場合は、手順4に進みます。

状況2: 現在の保護ステータス => 「保護が有効です」

ホワイトリスト登録設定		編集
設定	値	
不正な設定変更を阻止します	<input type="checkbox"/> 有効	
現在の保護ステータス	<input checked="" type="checkbox"/> 保護が有効です	

または、現在の保護ステータス => 「起動処理の準備中」

ホワイトリスト登録設定		編集
設定	値	
不正な設定変更を阻止します	<input type="checkbox"/> 有効	
現在の保護ステータス	<input checked="" type="checkbox"/> 起動処理の準備中	

または、現在の保護ステータス => 「再起動して変更を適用します」

ホワイトリスト登録設定		編集
設定	値	
不正な設定変更を阻止します	<input type="checkbox"/> 有効	
現在の保護ステータス	<input checked="" type="checkbox"/> 再起動して変更を適用します	

上記3つのケースとも、ホワイトリストを「無効」にする必要があります。「不正な設定変更を阻止します」を開き、「無効」を選択し、「OK」をクリックします。

不正な設定変更を阻止します

ソフトウェアの脅威からプリンタを保護するために、認可済みのこの機能を有効にします。ホワイトリスト登録技術に基づき、信頼できるソフトウェアの一覧により、不正なプログラムのプリンタ上での実行が防止されています。有効にするには最長で30分かかります。

デフォルト: 無効

不正な設定変更を阻止します 有効 無効

次に、プリンタを再起動します。

「サポート」タブを開き、「シャットダウン」をクリックします。

WebTools Express モバイル ログアウト ヘルプ

ジョブ プリファレンス 設定 用紙 セキュリティ サポート

バージョン情報 カウンタ履歴 更新 ライセンス リモートサービス メンテナンス

i このシステムに関する一般情報を参照してください。 <http://downloads.cpp.canon>最新のドライバ、ドキュメント、およびソフトウェアバージョンについては、サポート全般については、★を参照してください。 <http://www.canon.com/support>

シャットダウン...

「再起動」を選択し、「OK」をクリックします。

システムをシャットダウンします。

システムを再起動またはシャットダウンします。

シャットダウン

再起動

プリンタ再起動後、「セキュリティ」タブの最下部でホワイトリストの状態が「無効」になっていることを確認します。

ホワイトリスト登録設定		編集
設定	値	
不正な設定変更を阻止します	<input type="checkbox"/> 無効	
現在の保護ステータス	<input checked="" type="checkbox"/> 保護が無効です	


4. 「サポート」タブをクリックし、次に「更新」をクリックするとログイン画面が現れます。
※バージョンが対象バージョンでない場合、初めにプリンタを正しいバージョンにアップデートする必要があります。
ユーザー名で「システム管理者」を選択し、パスワードを入力します（初期パスワードはユーザーマニュアル参照）。
「ログイン」をクリックします。




「OSパッチ」項目が現れます（モデルおよびパッチインストール状況により表示画面が異なります）。

OS パッチ		インストール
パッチ	パッチのインストール結果	
パッチはインストールされていません。		

5. 「OSパッチ」項目右側の「インストール」をクリックすると、確認画面が現れます。「OK」をクリックします。




以下画面が現れます。「ファイルを選択」をクリックしダウンロード済みのパッチファイル「累積更新プログラム (KB5018419)」を選択後、「OK」をクリックします。（インストール時間：約1～2時間）




注意：システムのクリーンアップが必要であるというメッセージが表示される場合があります。


6. 確認画面で「OK」をクリックします。



再度確認画面が現れるので「OK」をクリックします。



プロダクトあるいは状況により、以下画面が現れます。




このメッセージは無視して問題ありません(再起動中:自動的に再起動しパッチが適用されます)。

7. 再起動後、ステップ 2 と 4 を実行し、パッチのインストール結果を確認します。
※パッチインストール結果:(以下画面は成功例です。パッチにより表示内容が異なります。)

OS パッチ		インストール
パッチ	パッチのインストール結果	
2022-10-27 10:49:56 PM Patch windows10.0-KB5018419-x64.msu	成功	

8. 手順 3 でホワイトリストを「無効」に変更した場合、再度、「有効」に設定する必要があります。「セキュリティ」タブの最下部の「ホワイトリスト登録設定」、「不正な設定変更を阻止します」を開き、「有効」を選択し、「OK」をクリックします。



画面を再読み込みします (F5 ボタンを押します)。ホワイトリストの設定が以下のようになります。

ホワイトリスト登録設定		編集
設定	値	
不正な設定変更を阻止します	<input type="checkbox"/> 有効	
現在の保護ステータス	<input checked="" type="checkbox"/> 起動処理の準備中	

準備には約 0.5 ~ 1 時間かかります。準備が完了するとホワイトリストの設定以下のようになります。

ホワイトリスト登録設定		編集
設定	値	
不正な設定変更を阻止します	<input type="checkbox"/> 有効	
現在の保護ステータス	<input checked="" type="checkbox"/> 再起動して変更を適用します	

プリンタを再起動します。再起動後、ホワイトリストの設定が以下のようになります。

ホワイトリスト登録設定		編集
設定	値	
不正な設定変更を阻止します	<input type="checkbox"/> 有効	
現在の保護ステータス	<input checked="" type="checkbox"/> 保護が有効です	

9. 注: パッチインストール後、プリンタが操作パネルにエラーを報告する場合があります。その場合は、操作パネルに表示されているようにプリンタを再起動することによりエラーは消えます。

注: パッチのインストールに失敗することがあります。WebTools Expressでは「成功」ではなく「失敗」と表示されます。その場合は、再度インストール手順を実行する必要があります。(注: サービス スタック更新プログラムと累積的な更新プログラムをインストールする必要があります。サービス スタック更新プログラムのインストールのみが成功し、累積的な更新プログラムのインストールが失敗した場合は、累積的な更新プログラムのみ再インストールを行います。)



Canon Inc.

canon.com

Canon U.S.A., Inc.

usa.canon.com

Canon Canada Inc.

canon.ca

Canon Europe Ltd

canon-europe.com

Canon Latin America Inc.

cla.canon.com

Canon Production Printing Australia Pty. Ltd.

anz.cpp.canon

Canon China Co., Ltd.

canon.com.cn

Canon Singapore Pte. Ltd.

sg.canon

Canon Hongkong Co., Ltd.

hk.canon