パッチインストール手順 「KB5127683」および「KB5126657」

2026/10

本手順書では、Microsoft セキュリティ更新プログラム「KB5127683」および「KB5126657」をインストールする方法について説明します。

パッチ情報:

パッチ名	SHF097
マイクロソフト社 サポート技術情報番号	KB5127683（2026/10/13 .NET Framework 3.5 および 4.8 の累積的な更新プログラム） KB5126657（2026/10/13 Windows 10 バージョン 21H2 の累積的な更新プログラム）

パッチ対象プリンター:

モデル	対象バージョン
plotWAVE T30/T35	R10.1.0.0 / R10.1.1.0
plotWAVE T50/T55	R10.1.0.0 / R10.1.1.0
plotWAVE T75	R10.1.0.0 / R10.1.1.0
colorWAVE T60/T65	R10.1.0.0 / R10.1.1.0
(*) PlotWave 345/365/450/550/3000/3500/5000/5500/7500	(*) R10.1.0.0 / R10.1.1.0
(*) ColorWave 500/700/3500/3600/3700/3800	(*) R10.1.0.0 / R10.1.1.0

(*) 有償の POWERsync⁺ コントローラーアップグレードによって更新されたプリンター

プリンターに正しいバージョンがインストールされていることを確認してください。
プリンターに対象バージョンがインストールされていない場合は、サービス部門へプリンターのアップグレードをご依頼ください。
これらのセキュリティ更新プログラムをインストールするには、対象バージョンが必須です。

本手順で使用しているスクリーンショットは plotWAVE T35 のものですが、その他のモデルにおいても操作手順は共通です。

重要:

1. colorWAVE および plotWAVE プリンターでは、通常、.NET プラットフォーム用と Windows オペレーティングシステム用の 2 つの更新プログラムが必要です。これらの更新はそれぞれ個別にインストールする必要がありますが、操作手順は共通です。
2. 最新のアップデートには、これまでのセキュリティアップデートがすべて含まれているため、過去のアップデートを個別にインストールする必要はありません。
3. 次ページの手順では、WebTools Express のシステム管理者パスワードが必要です。デフォルトパスワードは SysAdm ですが、変更されている場合がありますのでご注意ください。

WebTools によるパッチのインストール:

1. パッチファイル 2 つをPCにダウンロードします。　　注意:ダウンロードしたファイルのファイル名は変更しないでください。

   1-1: .NET Framework 3.5 および 4.8 の累積的な更新プログラム
   https://firmware.cpp.canon/wsup/21H2_WIN10/7807/windows10.0-kb5127683-x64-ndp48_708bc29a8963772a195337201fa6ad92da6f9d1a.msu
   ※この Microsoft セキュリティアップデートのファイルサイズは約 78MB です。

   1-2: Windows 10 バージョン 21H2 の累積的な更新プログラム:
   https://firmware.cpp.canon/wsup/21H2_WIN10/7807/windows10.0-kb5126657-x64_6ea46ad975176d6c6e9dcc79859d67c5193d6fc0.msu
   ※この Microsoft セキュリティアップデートのファイルサイズは約 1.2GB です。

   注意:初めに、.NET Frramework アップデートをインストールします。

2. PC の Web ブラウザを起動し、プリンターの URL を入力します。
   http://<ホスト名_または_IP アドレス>
   <**ホスト名**_または_**IP アドレス**>にはプリンターの「ホスト名」または「IP アドレス」を入力します。
   以下画面が現れます（以下画面は参考例です。モデルにより表示画面が異なります。）




3. 「サポート」タブの「バージョン情報」を開き、プリンターのバージョンが正しいかどうか確認します（P1 の対象バージョン参照）。
プリンターに対象バージョンがインストールされていない場合は、サービスにプリンターのアップグレードをご依頼ください。




4. 「サポート」の「更新」ページに移動し、「更新済み Microsoft のインストール」の「インストール(*.msu)をクリックします。
ログオン画面が表示された場合、システム管理者としてログオンする必要があります（初期パスワードは「SysAdm」）。



5. 「OS パッチのインストール」ウィンドウが表示されます。「OK」をクリックします。




「参照」をクリックし、.msu ファイルを選択します。




6. 手順 1 でダウンロードした .NET Framework 更新プログラムを選択し、ファイルを選択後、「OK」をクリックすると、パッチがプリンターにアップロードされます。

アップロードが完了すると、パッチを適用するための確認ウィンドウが表示されるので、「OK」をクリックします。



別の「OS パッチのインストール」ウィンドウが表示されるので、再度「OK」をクリックします。




次に、プリンターが再起動され、パッチがインストールされます。ブラウザーとプリンターの接続が切断される可能性がありますが、プリンターが再びオンラインになると接続は復元されます。



重要: セキュリティ パッチのインストール中は、オペレーター パネルにメッセージが表示されない期間があります。オペレーター パネルの LED のみが点滅します。これは正常な動作です。このプロセスを中断しないでください。プリンターを操作する前に、オペレーター パネルにホーム画面が表示されるまでお待ちください。

7. このアップデートがインストールされると、「更新済み Microsoft のインストール」部に表示されます。
※パッチインストール結果:(以下画面は成功例です。パッチにより表示内容が異なります。)



この例では、新しいセキュリティパッチのみが表示されています。以前のセキュリティパッチがプリンターにインストールされている場合は、それらもリストアップされます。

8. 次に、手順 1 でダウンロードした Windows 10 バージョン 21H2 更新プログラムを、手順 4～7 を再度実行しインストールします。この更新プログラムをインストールすると、「サポート」の「更新」ページの「更新済み Microsoft のインストール」に両方の更新プログラムが表示されます。



9. 完了です。プリンターは最新の状態になりました。

Canon Inc.
canon.com

Canon U.S.A., Inc.
usa.canon.com

Canon Canada Inc.
canon.ca

Canon Europe Ltd
canon-europe.com

Canon Latin America Inc.
cla.canon.com

Canon Production Printing Australia Pty. Ltd.
anz.cpp.canon

Canon China Co., Ltd.
canon.com.cn

Canon Singapore Pte. Ltd.
sg.canon

Canon Hongkong Co., Ltd.
hk.canon

© 2026 Canon Production Printing