

## ■ ■ レーザービームプリンター用 キヤノンサービスパック (CSP) スタンダード・保証延長価格表 ■ ■

### ■ メリット

- ①お手軽な保証延長サービス、保証期間は本体購入後 3年～5年になります。  
(無償保証期間を含む)
- ②難しい契約手続きが不要、購入後にウェブ等で簡単登録。
- ③故障発生時は電話による復旧支援、あるいはカスタマーエンジニアが訪問修理を行います。訪問料・技術料・部品代※が含まれています。  
(機種により引取修理対象機もあります)

### ■ 登録方法

- ①本体購入時に、同時にCSPを購入下さい。
- ②キヤノンホームページ (カスタマープレミアサイト) に、購入頂きました対象製品の機器情報を登録下さい。同時に、CSPの「お客様登録」を登録下さい。  
(CSPパッケージに同梱の「お客様登録カード」で FAXや郵送でも受付しています)
- ③指定先へIDシールをお届けします。対象製品に貼り付けて下さい。

### ■ 購入可能時期

- ①CSPスタンダードは本体と同時に購入下さい。
- ②CSP保証延長は、無償保証期間終了の90日前から無償保証期間終了までに購入下さい。
- ③CSPスタンダードとCSP保証延長の同時購入はできません。

部品供給期限が2024年以降あるいは期限無しを掲載しています。表に無い製品はお問い合わせ下さい。赤字は新製品です。

対象製品	製品名	CSPスタンダード5年		CSPスタンダード4年		CSPスタンダード3年		CSP保証延長	
		商品コード JANコード	標準価格(税抜)	商品コード JANコード	標準価格(税抜)	商品コード JANコード	標準価格(税抜)	商品コード JANコード	標準価格(税抜)
Satera971Ci	LBP-C タイプI 訪問修理	7950AE95 4957792180228	436,000円	-	-	7950AE94 4957792180211	224,000円	7950AE96 4957792180235	118,000円
LBP961Ci	CSP/LBP-C タイプR 訪問修理・特定部品別	7950AC74 4957792158708	266,000円	7950AC73 4957792158692	203,000円	7950AC72 4957792158685	139,000円	7950AC76 4957792158722	76,000円
	CSP/LBP-C タイプR 訪問修理・特定部品	7950AD11 4957792159064	436,000円	7950AD10 4957792159057	330,000円	7950AD09 4957792159050	224,000円	7950AD14 4957792159095	118,000円
LBP863Ci	LBP-C タイプT 訪問修理・特定部品込	7950AD70 4957792163894	299,000円	7950AD69 4957792163887	243,000円	7950AD68 4957792163870	175,000円	7950AD71 4957792163900	94,000円
	LBP-C タイプT 訪問修理・特定部品別	7950AD66 4957792163849	145,000円	7950AD65 4957792163863	125,000円	7950AD64 4957792163832	94,000円	7950AD67 4957792163856	52,000円
LBP862Ci/LBP861C	LBP-C タイプU 訪問修理・特定部品込	7950AD90 4957792164099	264,000円	7950AD89 4957792164082	217,000円	7950AD88 4957792164075	158,000円	7950AD91 4957792164105	85,000円
	LBP-C タイプU 訪問修理・特定部品別	7950AD86 4957792164051	122,000円	7950AD85 4957792164044	105,000円	7950AD84 4957792164037	79,000円	7950AD87 4957792164068	44,000円
LBP853Ci	LBP-C タイプP 訪問修理・特定部品込	7950AB34 4957792148471	272,000円	7950AB33 4957792148464	228,000円	7950AB32 4957792148457	172,000円	7950AB35 4957792148488	86,000円
	LBP-C タイプP 訪問修理・特定部品別	7950AB42 4957792148556	132,000円	7950AB41 4957792148549	114,000円	7950AB40 4957792148532	86,000円	7950AB43 4957792148563	48,000円
LBP852Ci/LBP851C	LBP-C タイプQ 訪問修理・特定部品込	7950AB46 4957792148594	249,000円	7950AB45 4957792148587	198,000円	7950AB44 4957792148570	156,000円	7950AB47 4957792148600	79,800円
	LBP-C タイプQ 訪問修理・特定部品別	7950AB54 4957792148662	115,000円	7950AB53 4957792148655	98,000円	7950AB52 4957792148648	78,000円	7950AB55 4957792148679	40,800円
LBP843Ci/LBP842C	LBP-C タイプE 訪問修理・特定部品込	7950A144 4957792030356	249,000円	7950A143 4957792030349	198,000円	7950A142 4957792030325	156,000円	7950A145 4957792062432	79,800円
	LBP-C タイプE 訪問修理・特定部品別	7950A149 4957792047040	115,000円	7950A148 4957792047033	98,000円	7950A147 4957792047026	78,000円	7950A150 4957792062418	40,800円
LBP812Ci	LBP-C タイプV 訪問修理 特定部品込ユーザー交換	7950AE43 4957792178256	254,300円	-	-	7950AE39 4957792178218	154,000円	7950AE45 4957792178270	64,000円
	LBP-C タイプV 訪問修理 特定部品別	7950AE44 4957792178263	162,800円	-	-	7950AE40 4957792178225	103,000円	7950AE46 4957792178287	44,000円
LBP811C	LBP-C タイプW 訪問修理 特定部品込ユーザー交換	7950AE51 4957792178331	210,000円	-	-	7950AE47 4957792178294	126,700円	7950AE53 4957792178355	52,700円
	LBP-C タイプW 訪問修理 特定部品別	7950AE52 4957792178348	99,800円	-	-	7950AE48 4957792178300	65,500円	7950AE54 4957792178362	28,200円
LBP841C	LBP-C タイプO 訪問修理・特定部品込	7950A981 4957792123553	200,000円	7950A980 4957792123546	165,000円	7950A979 4957792123539	120,000円	7950A982 4957792123560	65,000円
	LBP-C タイプO 訪問修理・特定部品別	7950A977 4957792123515	80,000円	7950A976 4957792123508	67,500円	7950A975 4957792123492	50,000円	7950A978 4957792123522	27,500円
LBP5910F	LBP-C タイプI 訪問修理・特定部品込	-	-	-	-	-	-	7950A356 4957792063651	89,800円
	LBP-C タイプI 訪問修理・特定部品別	-	-	-	-	-	-	7950A351 4957792063606	50,800円
LBP5910	LBP-C タイプE 訪問修理・特定部品込	-	-	-	-	-	-	7950A317 4957792062432	79,800円
	LBP-C タイプE 訪問修理・特定部品別	-	-	-	-	-	-	7950A315 4957792062418	40,800円
LBP732Ci	LBP-C タイプX 訪問修理 特定部品込ユーザー交換	7950AE59 4957792178416	164,900円	-	-	7950AE55 4957792178379	104,000円	7950AE61 4957792178430	44,000円
	LBP-C タイプX 訪問修理 特定部品別	7950AE60 4957792178423	120,000円	-	-	7950AE56 4957792178386	79,000円	7950AE62 4957792178447	34,000円
LBP722Ci	CSP/LBP-C タイプN 訪問修理※⑨	7950A973 4957792123478	176,000円	7950A972 4957792123461	147,000円	7950A971 4957792123454	108,000円	7950A974 4957792123485	59,000円
LBP712Ci	LBP-C タイプN 訪問修理※⑨	-	-	-	-	-	-	7950A974 4957792123485	59,000円
LBP674C/LBP672C/LBP671C	CSP/LBP-C タイプS 訪問修理 または PV上限5万ページ※⑩	7950AD37 4957792162637	108,000円	7950AD36 4957792162620	80,000円	7950AD35 4957792162613	53,500円	7950AD39 4957792162651	29,700円
LBP664C/LBP662C	LBP-C タイプK 訪問修理	7950A578 4957792090268	97,000円	7950A577 4957792090251	72,000円	7950A576 4957792090244	48,000円	7950A579 4957792090275	26,700円
LBP654C/LBP652C	LBP-C タイプK 訪問修理	-	-	-	-	-	-	7950A579 4957792090275	26,700円
LBP661C/LBP622C/LBP621C	LBP-C タイプF 訪問修理	7950A158 4957792055298	58,000円	7950A157 4957792055281	45,000円	7950A156 4957792055274	32,000円	7950A319 4957792062456	17,800円
LBP651C/LBP612C/LBP611C	LBP-C タイプF 訪問修理	-	-	-	-	-	-	7950A319 4957792062456	17,800円
LBP463i/LBP462/LBP461	LBP-M タイプQ 訪問修理 特定部品込ユーザー交換	7950AE67 4957792178492	130,600円	-	-	7950AE63 4957792178454	78,000円	7950AE69 4957792178515	32,000円
	LBP-M タイプQ 訪問修理 特定部品別	7950AE68 4957792178508	64,200円	-	-	7950AE64 4957792178461	41,000円	7950AE70 4957792178522	17,000円
LBP453i/LBP452/LBP451/LBP451e LBP411	LBP-M タイプO 訪問修理	7950AD74 4957792163931	85,000円	7950AD73 4957792163924	66,000円	7950AD72 4957792163917	46,000円	7950AD75 4957792163948	24,000円
LBP443i/LBP442/LBP441/LBP441e	LBP-M タイプG 訪問修理	7950A082 4957792013298	61,000円	7950A081 4957792013281	48,000円	7950A080 4957792013274	34,000円	7950A329 4957792062562	18,800円
LBP8100	LBP-M タイプH 訪問修理	7950A085 4957792013328	55,000円	7950A084 4957792013311	43,000円	7950A083 4957792013304	30,000円	7950A331 4957792062586	16,800円
LBP362i/LBP361i	LBP-M タイプN 訪問修理※⑨	7950AD32 4957792162583	213,000円	7950AD31 4957792162576	173,000円	7950AD30 4957792162569	124,000円	7950AD34 4957792162606	66,400円
LBP352i/LBP351i	LBP-M タイプM 訪問修理※⑨	-	-	-	-	-	-	7950A970 4957792123447	60,000円
LBP322i/LBP312i	LBP-M タイプK 訪問修理	7950A271 4957792059357	50,000円	7950A270 4957792059340	38,000円	7950A269 4957792059333	26,000円	7950A337 4957792062647	14,800円
LBP321/LBP6600	LBP-M タイプK 訪問修理	7950A271 4957792059357	50,000円	7950A270 4957792059340	38,000円	7950A269 4957792059333	26,000円	7950A337 4957792062647	14,800円
LBP244/LBP241	LBP-M タイプP 訪問修理	7950AD78 4957792163979	40,000円	7950AD77 4957792163962	33,000円	7950AD76 4957792163955	24,000円	7950AD79 4957792163986	13,000円
LBP224/LBP221/LBP252/LBP251	LBP-M タイプJ 訪問修理	7950A091 4957792013380	30,000円	7950A090 4957792013373	24,000円	7950A089 4957792013366	17,000円	7950A335 4957792062623	10,300円
LBP162/LBP161	LBP-M タイプJ 訪問修理	-	-	-	-	-	-	7950A335 4957792062623	10,300円
LBP6040/LBP6030	LBP-M タイプJ 訪問修理	7950A091 4957792013380	30,000円	7950A090 4957792013373	24,000円	7950A089 4957792013366	17,000円	7950A335 4957792062623	10,300円
LBP6240/LBP6230	LBP-M タイプJ 訪問修理	7950A091 4957792013380	30,000円	7950A090 4957792013373	24,000円	7950A089 4957792013366	17,000円	7950A335 4957792062623	10,300円

【レーザービームプリンター 特定部品一覧】

対象製品（機種）	特定部品名	備考
LBP961Ci	定着器ユニット	約420,000ページ(A4横送り、片面印刷時)
LBP863Ci/LBP862C/LBP861C LBP853Ci/LBP852C/LBP851C LBP843Ci/LBP842C/LBP841C	定着器ユニット  ITBユニット	約150,000ページ(A4横送り、片面印刷時)
LBP812Ci/LBP811C	定着器ユニット	
LBP463i/LBP462/LBP461 LBP5910/LBP5910F	ITBユニット 二次転写ローラ	
LBP732Ci/LBP722Ci/LBP712Ci	定着器ユニット	
LBP362i/LBP361i/LBP352i/LBP351i	定着器ユニット	

■注意点

- ①CSPIは次の料金を含みません。  
1.本体およびオプションの設置。2.ソフトウェア料金およびソフトウェアのインストール、設定、バージョンアップ。  
3.消耗品(用紙、トナー、ドラム、廃・回収トナーボックス等)、ユーザーメンテナンス/バージョンアップキット。  
4.キヤノン製以外の外付けオプション（外付型／無線プリントサーバー等）、カタログ記載以外の内蔵オプション（内蔵型プリントサーバー等）、ペディスタル及び専用置台の修理・交換にかかる部品。  
5.eLWISE対応版のICカードリーダー部の修理・交換。6.定期点検作業。  
7.対象製品の設置場所が、最寄りのキヤノンMJ(またはサービス実施店)の所在地から30kmまたは1時間（法定速度走行の自動車あるいは船舶航空機を除いた公共交通機関を利用）を超える場合の移動費。  
8.対象製品の設置場所に関係なく、船舶航空機を使用する場合の移動費実費、宿泊費実費。  
9.特定部品別のCSPIに対し、特定部品の料金。  
②ユーザーメンテナンス/バージョンアップキット等の消耗品を別途購入された場合、返金いたしません。  
③CSPIスタンダードは、対象製品と同時に購入ください。  
④CSPI保証延長は、無償保証期間あるいはCSPIスタンダード4年、3年バックの保守期間終了3ヶ月前から保守終了日までご購入下さい。

- ⑤MEAPアプリケーション用CSPIは、プリンター本体のCSPIと同時に購入ください。複数のMEAPアプリケーションをご使用の場合は、相当数のMEAPアプリケーション用CSPIを購入ください。
- ⑥MEAPアプリケーション用CSPIは、対象MEAPアプリケーションの障害発生時の設定変更・再インストール・修正プログラムの提供を行います。対象アプリケーションはカタログ記載の製品に限りです。
- ⑦「CSPI特定部品込・ユーザー交換」は、1.必要時に交換用の特定部品をお客様に送付し、交換作業をお客様に実施いただきます。特定部品の交換をカスタマーエンジニアに依頼する場合には訪問料金を別途請求させていただきます。
- 2.特定部品の交換時期を確認するために、デバイスの稼働状況をモニタリングするNETEYE（ネットアイ）を使用していただくことを必須としておりますので、インターネット接続環境をお客様に用意いただく必要があります。（インターネット接続料金もお客様のご負担となります。）
- 3.NETEYEが使用できない場合には、交換用の特定部品が送付できなくなることがあります。予め使用環境等を確認下さい。
- ⑧LBP8900用CSPIは提供期間内であっても使用枚数が200万枚を超えた時点で本サービスの提供は終了させていただきます。本サービス終了後に故障等が発生した場合は有償修理（スポットサービス）にて対応いたします。なお本サービスが終了した際に本サービス料金は返金いたしません。
- ⑨LBP712Ci/LBP722Ci/LBP362i/LBP361i/LBP352i/LBP351i用CSPIは特定部品（定着器ユニット）を含みます。
- ⑩5年以内であってもプリンターの総印刷ページ数が5万ページを超えた時点で保守サービスが終了となります。その後修理等が発生した場合は、有償での対応となります。

■適用除外

- 事由による機器の故障または損傷については、本サービスの対象外とさせていただきます。①対象商品取り扱い上のはなはだしい不注意、誤用。②火災、天災地変、その他キヤノンマーケティングジャパン（サービス実施店を含む）の責によらざる事由。  
③キヤノンマーケティングジャパン指定以外の商品、部品、付属品、消耗品（再生品のカートリッジなど）の使用。④キヤノンマーケティングジャパン（サービス実施店を含む）以外の者が実施した改造、修理、分解、設置、移動。  
⑤電氣的ノイズ、公衆回線障害、筐体の変形、その他外的要因

■免責事項

- ①キヤノンマーケティングジャパンおよびサービス実施店は、本サービス実施時における対象商品の使用停止により生じた損害、対象商品の使用または故障により生じた損害については、責任を負わないものとします。
- ②本サービスは、対象商品の品質または性能を保証するものではありません。
- ③キヤノンサービスバック全般のご注意、適用除外、免責などにつきましてはサービス紹介「ご注意・免責事項」をご確認ください

作成者：キヤノンマーケティングジャパン株式会社