

パッチインストール手順 「KB4580346」

2020/11

本手順書では、Microsoftセキュリティ更新プログラム「KB4580346」をインストールする方法について説明します。

パッチ情報:

パッチ名	SHF058
セキュリティ プレティン	CVE-2020-16922
マイクロソフト社サポート技術情報番号	KB4580346

パッチ対象プリンタ:

モデル	対象バージョン
ColorWave 3500	R5.1.3.0
ColorWave 3600	R5.1.3.0


プリンタに正しいバージョンと以前のセキュリティパッチがインストールされていることを確認します。

重要

- この新しいパッチは、Microsoft セキュリティ更新プログラム KB4565912 が必要です。これは、ColorWave 3500 / 3700 R5.1.3.0に含まれています。
- 最近KB4565349 (SHF057) セキュリティパッチがこれらのプリンタ用にリリースされましたが、そのセキュリティパッチがまだインストールされていない場合はスキップし、この新セキュリティパッチをインストールできます (Windows 10 セキュリティパッチは増分であるため、以前のパッチが含まれています)。

WebTools によるパッチのインストール:


- パッチファイルをPCにダウンロードします。
<https://downloads.cpp.canon/KB4580346> <= ここをクリックしパッチファイルをダウンロードします。
 注意: この Microsoft セキュリティアップデートは約1.6GBです。
- PCのWebブラウザを起動し、プリンタの URL を入力します。
http://<ホスト名_または_IP アドレス>
 <ホスト名_または_IP アドレス>にはプリンタの「ホスト名」または「IP アドレス」を入力します。
 以下画面が現れます(以下画面は参考例です。モデルにより表示画面が異なります。)




3. 「サポート」タブをクリックし、次に「更新」をクリックするとログイン画面が現れます。
ユーザー名で「システム管理者」を選択し、パスワードを入力します（初期パスワードはユーザーマニュアル参照）。
「ログイン」をクリックします。



「OSパッチ」項目が現れます（モデルおよびパッチインストール状況により表示画面が異なります）。




4. 「OSパッチ」項目右側の「インストール」をクリックすると、確認画面が現れます。「OK」をクリックします。




以下画面が現れます。「ファイルを選択」をクリックしダウンロード済みのパッチファイルを選択後、「OK」をクリックします。




5. 確認画面で「OK」をクリックします。



再度確認画面が現れるので「OK」をクリックします。



プロダクトあるいは状況により、以下画面が現れます。



このメッセージは無視して問題ありません(再起動中:自動的に再起動しパッチが適用されます)。

6. 再起動後、ステップ 2 と 3 を実行し、パッチのインストール結果を確認します。
※パッチインストール結果:(以下画面は成功例です。パッチにより表示内容が異なります。)

OS パッチ		インストール
パッチ	パッチのインストール結果	
2020-11-04 09:49:11 PM Patch Windows10.0-KB4580346-x64_PSFx.mus 成功		



Canon Inc.

canon.com

Canon U.S.A., Inc.

usa.canon.com

Canon Canada Inc.

canon.ca

Canon Europe Ltd

canon-europe.com

Canon Latin America Inc.

cla.canon.com

Canon Production Printing Australia Pty. Ltd.

anz.cpp.canon

Canon China Co., Ltd.

canon.com.cn

Canon Singapore Pte. Ltd.

sg.canon

Canon Hongkong Co., Ltd.

hk.canon