

## Océ パッチ インストール手順 MS17-010 用

Océ 対象モデルおよびバージョン	Océ TDS300 1.1.12 Océ TDS320 1.0.14 Océ TDS400 2.1.12 Océ TDS600 4.1.14 Océ TDS800 2.1.15/2.1.14 Océ TDS860 1.0.15/1.0.14
マイクロソフト セキュリティ情報	MS17-010
Océ リモートパッチ	パッチ : Patch_Remote_shf046v3.0.2.oce サイズ : 717 507 bytes 改訂日付: 2016/06/30

パッチファイル「Patch\_Remote\_shf046v3.0.2.oce」を PC (Vista / WinServer2008 / Win7 / Win8 / Win10 / WinServer2012 / Winserver2016) にダウンロードします。


### 【パッチインストール手順】

1. PC のブラウザを起動し、以下 URL を入力:  
**http://<tds-tcs\_ホスト名\_または\_IP アドレス>/OceRemotePatch.html**


<tds-tcs\_ホスト名\_または\_IP アドレス>には Océ システムの「ホスト名」または「IP アドレス」を入力

注意:「OceRemotePatch.html」入力時は大文字小文字に注意


2. ログイン画面が現れるのでユーザー名で「システム管理者」を選択し、パスワードを入力(初期パスワードはユーザーマニュアルを参照):



以下画面が現れる




3. 「参照」をクリックしダウンロード済みのパッチファイルを選択  
「Apply Patch」ボタンをクリックすると確認画面が現れるので「OK」をクリック:



進行状況の画面が現れる



4. 数分経過後、ステップ 1 と 2 を実行しパッチがインストールされたかを確認:  
\* Description of the latest successful installed patch:  
...Patch shf046v3.0.2 ... : Deployment of Microsoft Security Update MS17-010..  
\* Last execution status at xxx xxx xx xx:xx:xx xxx xxx: Success



5. 「設定リストのプリント」(または「プリンタの設定」)を出力しパッチが正常に適用されたかを確認

「設定リストのプリント」(または「プリンタの設定」)の出力手順はユーザーマニュアルを参照

「SDS」ページ「CONTROL・PARAMETERS (22-1)」セクションの「Patches installed」の値が「2000000000」以上であるかを確認:

Patches installed = ..... <値>