

「Patch_Remote_Extend_WTE_Year_Selection_to_2037_PW340_360_500v4.0.0.oce」 のインストール手順

対象モデル:

PlotWave : 340/360/500

2026 年 2 月

本書では、以下の表に記載されている PlotWave に、

パッチ: Patch_Remote_Extend_WTE_Year_Selection_to_2037_PW340_360_500v4.0.0.oce
をインストールする手順について説明します。

パッチ情報:

| | |
|------|--|
| パッチ名 | Patch_Remote_Extend_WTE_Year_Selection_to_2037_PW340_360_500v4.0.0.oce |
|------|--|

This patch is intended for the following printers:

| 製品 | 対応するバージョン |
|------------------|-------------|
| PlotWave 340/360 | R1.2.1.1 以上 |
| PlotWave 500 | R1.2.0.2 以上 |

お使いのプリンターに正しいバージョンがインストールされていることを必ずご確認ください。

もし、上記の表に記載されているバージョンがプリンターに含まれていない場合は、プリンターのアップグレードを実施するため、サービス担当者へご連絡ください。

このパッチをインストールするには、上記に記載のリリースが必須となります。

重要な注意事項:

1. 次ページ以降の手順では、WebTools Express のシステム管理者パスワードが必要になります。デフォルトのパスワードは SysAdm ですが、変更されている可能性がありますのでご注意ください。


インストール手順

注記: この手順では PlotWave 360 を使用していますが、他のプリンターでも手順は同様です。

1. <https://downloads.cpp.canon> からパッチをダウンロードします:
 - [Patch Remote Extend WTE Year Selection to 2037 PW340 360 500v4.0.0.oce](#)

注記: ダウンロードしたファイル名は変更しないでください。

2. パソコンの Web ブラウザーで、次の URL を入力します：
http://<hostname_or_ip_address>
 <hostname_or_ip_address> は、プリンターのホスト名または IP アドレスです。



3. 「サポート」タブをクリックし、プリンターに正しいバージョンがインストールされているか確認します：



もしバージョンが 1 ページ目の表に記載されているものと一致しない場合は、サービス担当者へ連絡する必要があります。

- サポートタブの更新ページに移動し(システム管理者としてログオンする必要があります)、「OS パッチ」セクション内の「インストール」アイコンをクリックします:

Océ Express WebTools PW360-SNS

Jobs Preferences Configuration **Support** Mobile Log out Help

About Counter history Media **Update** Licenses Remote Service Audit log Maintenance

i On this page you can view the current software version, update the system software and install security patches.


| Version info | |
|------------------|---|
| System | Version |
| Océ PlotWave 360 | 1.2.1.1 |
| Operating system | Microsoft Windows Embedded Standard 7 SP1 |

| Current software version | |
|--------------------------|-------------------|
| Version | Installation date |
| Océ PlotWave 360-1.2.1.1 | 16 June 2023 |

| Operating system patches | |
|--------------------------|-----------------------------|
| Patches | Patches installation result |

Install

- 「OS パッチのインストール」ウィンドウが表示されます。




OK をクリックし、次に「参照」をクリックしてインストールする「.oce」ファイルを選択します:




- ステップ 1 でダウンロードした「.oce」ファイルを選択します。
ファイルを選択したら「Ok」をクリックすると、「.oce」ファイルがプリンターにアップロードされます。

7. アップロードが完了すると、パッチを適用するための確認ウィンドウが表示されます：



確認のため OK をクリックします。

続いて、再び「OS パッチのインストール」ウィンドウが表示されます。



再度 OK をクリックします。

次にプリンターが再起動され、パッチがインストールされます。ブラウザーは一時的にプリンターとの接続を失う場合がありますが、プリンターが再びオンラインになれば接続は復旧します。

重要な注意事項:パッチのインストール中、オペレーター パネルに何も表示されない時間帯があります。この間は、オペレーター パネルの LED の点滅のみが見られます。これは正常な動作です。この処理を中断しないでください。プリンターを操作する前に、オペレーター パネルにホーム画面が表示されるまでお待ちください。インストール全体の所要時間は 30 分です。

8. このパッチがインストールされている場合、Webtools Express のサポートタブの「更新」ページ内の「OS パッチ」欄に表示されます：

| Operating system patches | | Install |
|--|-----------------------------|---------|
| Patches | Patches installation result | |
| 2023-06-16 09:07:44 AM Patch Certificate_update v1.0.0: Patch Certificate Update | Success | |
| 2026-01-29 12:59:10 PM Patch Extend_WTE_Year_Selection_to_2037_PW340_360_500 v4.0.0: Extends the year selection in WTE to 2037 | Success | |

9. 注意事項：

- パッチをインストールした後、オペレーター パネルにエラーが表示される場合があります。その場合は、オペレーター パネルの指示に従ってプリンターを再起動してください。再起動後、エラーは解消されます。
- パッチのインストールが失敗することがあります。WebTools Express に「失敗」と表示される場合や、インストールを試みたパッチに関する情報が何も表示されない場合があります。その際は、プリンターを再起動し、インストール手順をもう一度実行する必要があります。



Canon Inc.

[canon.com](https://www.canon.com)

Canon U.S.A., Inc.

usa.canon.com

Canon Canada Inc.

[canon.ca](https://www.canon.ca)

Canon Europe Ltd

[canon-europe.com](https://www.canon-europe.com)

Canon Latin America Inc.

cla.canon.com

Canon Australia Pty. Ltd.

[Canon.com.au](https://www.canon.com.au)

Canon China Co., Ltd.

[canon.com.cn](https://www.canon.com.cn)

Canon Singapore Pte. Ltd.

sg.canon

Canon Hongkong Co., Ltd.

hk.canon

Canon Production Printing Systems Inc.

cweb.canon.jp/eng/corporate

Canon Korea Inc.

kr.canon